



REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	<u>Igasamex San José Iturbide S. de R. L. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Octubre 2012</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Elioenai Cruz Berruecos</u>	FRECUENCIA:	<u>MENSUAL</u>	RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: visiblesy en buen estado

b) Cruces de ferrocarril: Visibles y en buen estado

c) Cruces de arroyos: _____

2.- Estado de registro de válvulas:
N/A

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

5.- Asentaminetos irregulares o construcciones nuevas:
Ninguno al momento

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
Ninguno al momento

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:
No

b) Cambio de vegetación:
No

8.- Comentarios adicionales:
26 Postes de DDV

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 29/10/2012 05:44:50p.m.

Fecha de aprobación: 31/10/2012 02:22:47p.m.

Elaborado por: Elioenai Cruz Berruecos

Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez