



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	<u>Igasamex San José Iturbide S. de R. L. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>28-May-2013 28-Jun-2013</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Elioenai Cruz Berruecos</u>	FRECUENCIA:	<u>MENSUAL</u>	RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:

VISIBLES Y EN BUEN ESTADO

b) Cruces de ferrocarril:

VISIBLES Y EN BUEN ESTADO

c) Cruces de arroyos:

N/A

2.- Estado de registro de válvulas:

N/A

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes:

0

b) Cantidad de placas faltantes:

0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:

0

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:

NINGUNO AL MOMENTO

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:

NINGUNO AL MOMENTO

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:

NO

b) Cambio de vegetación:

NO

8.- Comentarios adicionales:

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro:

Fecha de aprobación:

Elaborado por:

Aprobado por:

Elioenai Cruz Berruecos

Carlos Carranza Gutierrez