



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Igasamex San José Iturbide S. de R. L. de C. V. PERIODO: 23-Jul-2015 22-Aug-2015 REV. 0
LLENADO POR: Elioenai Cruz Berruecos FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: EN BUEN ESTADO Y VISIBLES

b) Cruces de ferrocarril: EN BUEN ESTADO Y VISIBLES

c) Cruces de arroyos: N/A

2.- Estado de registro de válvulas: N/A.

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:

9.- Evidencias:



Table with 3 columns: Rev. No./ Resp., Descripción, Fecha. Row 1: 0/OUL, Formato nuevo, Nov-11

Fecha de registro: 08-Sep-2015
Fecha de aprobación: 08-Sep-2015
Elaborado por: Elioenai Cruz Berruecos
Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez