



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Igasamex San José Iturbide S. de R. L. de C. V. PERIODO: 23-Feb-2016 22-Mar-2016 REV. 0  
LLENADO POR: Elioenai Cruz Berruecos FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:  
EN BUEN ESTADO

b) Cruces de ferrocarril:  
EN BUEN ESTDO

c) Cruces de arroyos:  
N/A.

2.- Estado de registro de válvulas:  
N/A.

3.- Señalización del gasoducto  
a) Cantidad de postes faltantes: 0  
b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:

Se realizan recorridos diarios, condición normal de operación durante el periodo.

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:

Ninguna.

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:

Ninguno.

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:  
No.

b) Cambio de vegetación:  
No.

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 06-Apr-2016

Fecha de aprobación: 06-Apr-2016

Elaborado por: Elioenai Cruz Berruecos

Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez