



SISTEMA:	Igasamex San José Iturbide S. de R. L. de C. V.	PERIODO:	Septiembre 2012	REV. 0
LLENADO POR:	Elioenai Cruz Berruecos	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: COLGATE

Revisión de instalaciones:

Letreros	EN BUEN ESTADO
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	BUEN ESTADO
Bardas y puertas	EN BUEN ESTADO
Pintura de tubería	EN BUEN ESTADO
Paneles solares	16.4
Soportería	AISLADAS
Manómetros	10
Área en general	LIMPIA Y ORDENADA



Extintores:

Estado físico	BUEN ESTADO
Nivel de presión	CORRECTO
Fecha de llenado	01/03/2012
Proximo llenado	01/03/2013

Observaciones:
 4 LETREROS DE NO FUMAR
 1 ROMBO SEG
 2 EXT.

Usuario: INLAND

Revisión de instalaciones:

Letreros	EN BUEN ESTADO
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	EN BUEN ESTADO
Bardas y puertas	EN BUEN ESTADO
Pintura de tubería	EN BUEN ESTADO
Paneles solares	17.1
Soportería	AISLADA
Manómetros	5
Área en general	LIMPIA Y ORDENADA



Extintores:

Estado físico	EN BUEN ESTADO
Nivel de presión	CORRECTO
Fecha de llenado	01/03/2012
Proximo llenado	01/03/2013

Observaciones:
 4 NO FUMAR
 1 ROMBO
 2 EXT

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 29/09/2012 10:50:16p.m.
Fecha de aprobación: 30/09/2012 09:24:07p.m.
Elaborado por: Elioenai Cruz Berruecos
Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez



SISTEMA:	Igasamex San José Iturbide S. de R. L. de C. V.	PERIODO:	Septiembre 2012	REV. 0
LLENADO POR:	Elioenai Cruz Berruecos	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: INOPHOS

Revisión de instalaciones:

Letreros	EN BUEN ESTADO
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	EN BUEN ESTADO
Bardas y puertas	EN BUEN ESTADO
Pintura de tubería	CORRECTA
Paneles solares	16.6
Soportería	AISLADA
Manómetros	8
Área en general	LIMPIA Y ORDENADA



Extintores:

Estado físico	EN BUEN ESTADO
Nivel de presión	CORRECTA
Fecha de llenado	01/03/2012
Proximo llenado	01/03/2013

Observaciones:
 4 LETREROS NO FUMAR
 1 ROMBO SEG.
 2 EXTINTOR

Usuario: INTERCONEXION

Revisión de instalaciones:

Letreros	EN BUEN ESTADO
Pararrayos	EN BUEN ESTADO
Sistema de tierras	EN BUEN ESTADO
Bardas y puertas	EN BUEN ESTADO
Pintura de tubería	CORRECTA
Paneles solares	17.8
Soportería	AISLADA
Manómetros	4
Área en general	LIMPIA Y ORDENADA



Extintores:

Estado físico	CORRECTO
Nivel de presión	ADECUADO
Fecha de llenado	01/03/2012
Proximo llenado	01/03/2013

Observaciones:
 4 NO FUMAR
 2 EXT
 2 ACC REST.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 29/09/2012 10:50:16p.m.
Fecha de aprobación: 30/09/2012 09:24:07p.m.
Elaborado por: Elioenai Cruz Berruecos
Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez