



IGASAMEX

REPORTE DE REPARACIONES

| | | | |
|--------------|--|-------------------------|---------------|
| SISTEMA: | <u>Igasamex San José Iturbide S. de R. L. de C. V.</u> | FECHA DE LA REPARACIÓN: | <u>REV. 0</u> |
| LLENADO POR: | <u>Elioenai Cruz Berruecos</u> | <u>14/03/2013</u> | <u>RO-013</u> |

Ubicación: SISTEMA SAN JOSE

Justificación (origen de la falla):
N/A

Procedimiento empleado:
N/A

Descripción general:
N/A

Herramientas y equipos empleados:
N/A

Nombre de la empresa contratista: N/A

Evidencias fotográficas de reparación:



Observaciones:
 EN LO QUE COMPRENDE AL AÑO DE OPERACION DEL SISTEMA SAN JOSE, NO SE PRESENTA REPARACION
 ALGUNA LO CUAL SIGUE OPERANDO DE MANERA NORMAL

| Rev. No./ Resp. | Descripción | Fecha |
|-----------------|---------------|--------|
| 0/OUL | Formato nuevo | Nov-11 |

Fecha de registro: 18/03/2013 12:07:54p.m.
Fecha de aprobación: 19/03/2013 04:33:53p.m.
Elaborado por: Elioenai Cruz Berruecos
Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez