



**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

SISTEMA: Gas Natural de Mérida, S. A. de C. V. PERIODO: Marzo 2013 REV. 0  
 LLENADO POR: Hodin Alberto Escalante Antuna FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

a) Cruces carreteros: CORRECTOS

b) Cruces de ferrocarril: CORRECTO

c) Cruces de arroyos: \_\_\_\_\_

**2.- Estado de registro de válvulas:**  
CORRECTOS

**3.- Señalización del gasoducto**  
 a) Cantidad de postes faltantes: 0  
 b) Cantidad de placas faltantes: 0

**4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:** 0

**5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:**  
SI,

**6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:**  
NO

**7.- Indicaciones de fuga**  
 a) Cambios de coloración del suelo:  
NO

b) Cambio de vegetación:  
NO

**8.- Comentarios adicionales:**

SE RETIRA PLANTA QUE IMPIDE VISIÓN DEL LETRERO DE PRECAUCIÓN, HUBO UN INCENDIO FORESTAL EN EL REGISTRO 1 DEL SISTEMA, AUN SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO SISTEMA

**9.- Evidencias:**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 08/06/2013 04:22:08p.m.  
**Fecha de aprobación:** 10/06/2013 01:44:35p.m.  
**Elaborado por:** Hodin Alberto Escalante Antuna  
**Aprobado por:** Oswaldo Ugalde Linares