



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	Gas Natural de Mérida, S. A. de C. V.	PERIODO:	04-Oct-2013 03-Nov-2013	REV. 0
LLENADO POR:	Victor Hugo Rosado Monroy	FRECUENCIA:	MENSUAL	RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: ninguno

b) Cruces de ferrocarril: ninguno

c) Cruces de arroyos: ninguno

2.- Estado de registro de válvulas:
bueno

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:
ninguna

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
ninguno

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:
no

b) Cambio de vegetación:
no

8.- Comentarios adicionales:
no se registra nada irregular

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 04-Apr-2014

Fecha de aprobación: 07-May-2014

Elaborado por: Victor Hugo Rosado Monroy

Aprobado por: Hodin Alberto Escalante Antuna