



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Gas Natural de Mérida, S. A. de C. V. PERIODO: 04-May-2014 03-Jun-2014 REV. 0
LLENADO POR: Victor Hugo Rosado Monroy FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: sin afectaciones

b) Cruces de ferrocarril: sin afectaciones

c) Cruces de arroyos: n/a

2.- Estado de registro de válvulas: en buen estado

3.- Señalización del gasoducto
a) Cantidad de postes faltantes: 0
b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales: se realiza patrullaje y se encuentra todo en orden.

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas: sin afectaciones.

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones: sin afectaciones

7.- Indicaciones de fuga
a) Cambios de coloración del suelo: ninguna.

b) Cambio de vegetación: ninguna.

9.- Evidencias:



Table with 3 columns: Rev. No./ Resp., Descripción, Fecha. Row 1: 0/OUL, Formato nuevo, Nov-11

Fecha de registro: 09-Feb-2015
Fecha de aprobación: 10-Feb-2015
Elaborado por: Victor Hugo Rosado Monroy
Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez