



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Gas Natural de Mérida, S. A. de C. V. PERIODO: 04-Sep-2015 03-Oct-2015 REV. 0
LLENADO POR: Victor Hugo Rosado Monroy FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:
EN BUEN ESTADO Y VISIBLES

b) Cruces de ferrocarril:
EN BUEN ESTADO Y VISIBLES

c) Cruces de arroyos:
N/A

2.- Estado de registro de válvulas:
correctos

3.- Señalización del gasoducto
a) Cantidad de postes faltantes: 0
b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:

se construye futura cementera frente al registro numero 1 el cual secciona cemex y gamesa se realiza inspección diaria de los trabajos para que no tengamos afectacion

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:
futura cementera

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
ferrocarril

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:
NO

b) Cambio de vegetación:
NO

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 26-Nov-2015
Fecha de aprobación: 03-Dec-2015
Elaborado por: Victor Hugo Rosado Monroy
Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez