



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Gas Natural de Mérida, S. A. de C. V. PERIODO: 04-Jul-2016 03-Aug-2016 REV. 0
LLENADO POR: Victor Hugo Rosado Monroy FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: EN BUEN ESTADO

b) Cruces de ferrocarril: correctos

c) Cruces de arroyos: N/A

2.- Estado de registro de válvulas: EN BUEN ESTADO

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:

INSPECCIÓN DIARIA DEL DERECHO DE VÍA.

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:

Ninguna.

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:

Ninguno.

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo: No.

b) Cambio de vegetación: No.

9.- Evidencias:



Table with 3 columns: Rev. No./ Resp., Descripción, Fecha. Row 1: 0/OUL, Formato nuevo, Nov-11

Fecha de registro: 30-Jul-2016
Fecha de aprobación: 03-Aug-2016
Elaborado por: Victor Hugo Rosado Monroy
Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez