



IGASAMEX

REPORTE DE REPARACIONES

SISTEMA:	<u>Gas Natural de Mérida, S. A. de C. V.</u>	FECHA DE LA REPARACIÓN:	<u>REV. 0</u>
LLENADO POR:	<u>Hodin Alberto Escalante Antuna</u>	<u>04/04/2013</u>	<u>RO-013</u>

Ubicación: BIMBO Y GAMESA

Justificación (origen de la falla):
PINTURA EN MAL ESTADO

Procedimiento empleado:
SE SANDBLASTEO, APLICACION DE PRIMARIO, RA-26 Y RA-28

Descripción general:
REEMPLAZO DE LA PINTURA EN MAL ESTADO

Herramientas y equipos empleados:
EQUIPO SANDBLAST, COMPRESOR, PINTURA, EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL

Nombre de la empresa contratista: RAER, RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES

Evidencias fotográficas de reparación:



Observaciones:
SE REALIZO EL REEMPLAZO DE LA PINTURA DETERIORADA

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 12/06/2013 06:09:35a.m.
Fecha de aprobación: 14/06/2013 06:57:44p.m.
Elaborado por: Hodin Alberto Escalante Antuna
Aprobado por: Oswaldo Ugalde Linares