



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	Fracsa Alloys, S.A. de C. V.	PERIODO:	28-Feb-2014 27-Mar-2014	REV. 0
LLENADO POR:	Hugo Vicente Gonzalez Torres	FRECUENCIA:	MENSUAL	RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:
 No hay.

b) Cruces de ferrocarril:
 No hay.

c) Cruces de arroyos:
 No hay.

2.- Estado de registro de válvulas:
 Buen estado.

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:
 Deshierbe y limpieza de casetas, se cambia cono de viento por desgaste.

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:
 Ninguno.

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
 Ninguno.

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:
 No se presenta.

b) Cambio de vegetación:
 No se presenta.

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 09-Jun-2014

Fecha de aprobación:

Elaborado por: Hugo Vicente Gonzalez Torres

Aprobado por: Neftalí López