



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Fracsa Alloys, S.A. de C. V. PERIODO: 28-Sep-2014 27-Oct-2014 **REV. 0**
 LLENADO POR: Hugo Vicente Gonzalez Torres FRECUENCIA: MENSUAL **RO-002**

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: N/A

b) Cruces de ferrocarril: N/A

c) Cruces de arroyos: N/A

2.- Estado de registro de válvulas:

En óptimas condiciones

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:

Se realiza deshierbe y limpieza de caseta de interconexión y de cliente.

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:

NINGUNA

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:


NINGUNA

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:
No.

b) Cambio de vegetación:
No.

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 09-Jul-2015
Fecha de aprobación: 10-Jul-2015
Elaborado por: Hugo Vicente Gonzalez Torres
Aprobado por: Neftalí López