



**IGASAMEX**

**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

SISTEMA: Fracsa Alloys, S.A. de C. V. PERIODO: 28-Apr-2015 27-May-2015 **REV. 0**  
 LLENADO POR: Hugo Vicente Gonzalez Torres FRECUENCIA: MENSUAL **RO-002**

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

a) Cruces carreteros: N/A

b) Cruces de ferrocarril: N/A

c) Cruces de arroyos: N/A

**2.- Estado de registro de válvulas:**

En óptimas condiciones

**3.- Señalización del gasoducto**

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

**4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:** 0

**8.- Comentarios adicionales:**

No hay ningún problema sobre el gasoducto. Se hace limpieza a casetas de interconexión y cliente.

**5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:**

NINGUNA

**6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:**

NINGUNA

**7.- Indicaciones de fuga**

a) Cambios de coloración del suelo: No.

b) Cambio de vegetación: No.

**9.- Evidencias:**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

**Fecha de registro:** 09-Jul-2015  
**Fecha de aprobación:** 10-Jul-2015  
**Elaborado por:** Hugo Vicente Gonzalez Torres  
**Aprobado por:** Neftalí López