



**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

SISTEMA:	<u>Agricola Zarattini, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Julio 2012</u>	REV. 0 RO-002
LLENADO POR:	<u>Emmanuel Sandoval Lopez</u>	FRECUENCIA:	<u>MENSUAL</u>	

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

- a) Cruces carreteros: no aplica
- b) Cruces de ferrocarril: no aplica
- c) Cruces de arroyos: \_\_\_\_\_

**2.- Estado de registro de válvulas:**

buen estado y operables

**3.- Señalización del gasoducto**

- a) Cantidad de postes faltantes: 4
- b) Cantidad de placas faltantes: 15

**4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:** 0

**5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:**

no existen

**6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:**

no existen

**7.- Indicaciones de fuga**

a) Cambios de coloración del suelo:

no existe

b) Cambio de vegetación:

no

**8.- Comentarios adicionales:**

se procedera a reemplazar las placas faltantes

**9.- Evidencias:**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

**Fecha de registro:** 30/07/2012 10:56:37p.m.

**Fecha de aprobación:** 07/08/2012 03:26:34p.m.

**Elaborado por:** Emmanuel Sandoval Lopez

**Aprobado por:** Bernardo Ortega Vidal