



REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	<u>Agricola Zarattini, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Noviembre 2012</u>	REV. 0 RO-002
LLENADO POR:	<u>Emmanuel Sandoval Lopez</u>	FRECUENCIA:	<u>MENSUAL</u>	

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

- a) Cruces carreteros: n/a
- b) Cruces de ferrocarril: n/a
- c) Cruces de arroyos: _____

2.- Estado de registro de válvulas:

ok

3.- Señalización del gasoducto

- a) Cantidad de postes faltantes: 2
- b) Cantidad de placas faltantes: 15

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:

no

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:

no

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo: no

b) Cambio de vegetación: no

8.- Comentarios adicionales:

se encontro un tramo de gasoducto descubierto por deslave, por rompimiento de un canal de desague se dio aviso a los involucrados y el cliente se ofrecio a realizar el recubrimiento del mismo, el ducto fue revisado no se encontraron daños por golpe ni por exposicion al sol, despues el ducto fue recubierto y quedo alrededor de 1.10m de profundidad el ducto sera recubierto aun mas por trabajos de nivelacion de terrenos del cliente

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 10/12/2012 12:50:51p.m.

Fecha de aprobación: 26/01/2013 10:58:56a.m.

Elaborado por: Emmanuel Sandoval Lopez

Aprobado por: Bernardo Ortega Vidal