



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

| | | | | |
|--------------|------------------------------------|-------------|-------------------------|---------------|
| SISTEMA: | Agricola Zarattini, S. A. de C. V. | PERIODO: | 28-Apr-2014 27-May-2014 | REV. 0 |
| LLENADO POR: | Emmanuel Sandoval Lopez | FRECUENCIA: | MENSUAL | RO-002 |

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:
N/A

b) Cruces de ferrocarril:
N/A

c) Cruces de arroyos:
N/A

2.- Estado de registro de válvulas:

pintura deteriorada

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 7

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:

NINGUNA

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:

NINGUNA

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:
NO

b) Cambio de vegetación:
NO

9.- Evidencias:



| Rev. No./ Resp. | Descripción | Fecha |
|-----------------|---------------|--------|
| 0/OUL | Formato nuevo | Nov-11 |

Fecha de registro: 12-Nov-2014

Fecha de aprobación: 14-Nov-2014

Elaborado por: Emmanuel Sandoval Lopez

Aprobado por: Mateo Guapo Cerca