



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Agricola Zarattini, S. A. de C. V. PERIODO: 28-Aug-2015 27-Sep-2015 REV. 0
LLENADO POR: Emmanuel Sandoval Lopez FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: no existen

b) Cruces de ferrocarril: no existen

c) Cruces de arroyos: N/A

2.- Estado de registro de válvulas: ok

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 8

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:

registros deteriorados por la inundacion

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:

no existen

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:

no existen

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo: NO

b) Cambio de vegetación: NO

9.- Evidencias:



Table with 3 columns: Rev. No./ Resp., Descripción, Fecha. Row 1: 0/OUL, Formato nuevo, Nov-11

Fecha de registro: 25-Nov-2015
Fecha de aprobación: 26-Nov-2015
Elaborado por: Emmanuel Sandoval Lopez
Aprobado por: Mateo Guapo Cerca