



**IGASAMEX**

**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

SISTEMA:	<u>Agricola Zarattini, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>28-Nov-2015 27-Dec-2015</u>	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	<u>Emmanuel Sandoval Lopez</u>	FRECUENCIA:	<u>MENSUAL</u>	<b>RO-002</b>

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

a) Cruces carreteros:  
N/A.

b) Cruces de ferrocarril:  
N/A.

c) Cruces de arroyos:  
N/A.

**2.- Estado de registro de válvulas:**  
en buen estado

**3.- Señalización del gasoducto**  
a) Cantidad de postes faltantes: 0  
b) Cantidad de placas faltantes: 0

**4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:** 0

**8.- Comentarios adicionales:**  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:**  
Ninguna.

**6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:**  
Ninguno.

**7.- Indicaciones de fuga**  
a) Cambios de coloración del suelo:  
No.

b) Cambio de vegetación:  
No.

**9.- Evidencias:**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

**Fecha de registro:** 10-Oct-2016  
**Fecha de aprobación:** 27-Oct-2016  
**Elaborado por:** Emmanuel Sandoval Lopez  
**Aprobado por:** Jorge Alberto Morales Martínez