



SISTEMA:	Agricola Zarattini, S. A. de C. V.	FECHA DE LA REPARACIÓN:	REV. 0
LLENADO POR:	Emmanuel Sandoval Lopez		RO-013

Ubicación: interconexion

Justificación (origen de la falla):
 la valvula reemplazada no sellaba

Procedimiento empleado:
 se procedio a reemplazar la valvula mediante una quema controlada de los vapores generados dentro del tanque de mercaptano

Descripción general:
 se despresirizo el tanque de mercaptano para reemplazar la valvula

Herramientas y equipos empleados:
 quemador, mangueras, llaves mixtas

Nombre de la empresa contratista: ninguno(la reparacion fue efectuada por personal de IGASAMEX)

Evidencias fotográficas de reparación:



Observaciones:
 se reemplazo la valvula dosificadora debido a que no sellaba y evitar emisiones de mercaptano a la atmosfera

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: _____
Fecha de aprobación: _____
Elaborado por: Emmanuel Sandoval Lopez
Aprobado por: Mateo Guapo Cerca



IGASAMEX

REPORTE DE REPARACIONES

SISTEMA:	Agricola Zarattini, S. A. de C. V.	FECHA DE LA REPARACIÓN:	REV. 0
LLENADO POR:	Emmanuel Sandoval Lopez		RO-013

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: _____

Fecha de aprobación: _____

Elaborado por: Emmanuel Sandoval Lopez

Aprobado por: Mateo Guapo Cerca