



REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	<u>Vidriera de Tierra Blanca S.A. de C.V.</u>	PERIODO:	<u>Diciembre 2013</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Alberto Salinas Castro</u>	FRECUENCIA:	<u>MENSUAL</u>	RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: 1

b) Cruces de ferrocarril: NINGUNO

c) Cruces de arroyos: _____

2.- Estado de registro de válvulas:
NO APLICA

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:
NINGUNA

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
NINGUNA

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:
NO

b) Cambio de vegetación:
NO

8.- Comentarios adicionales:
TODO SE ENCUENTRA CORRECTAMENTE

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 03/01/2014 11:20:39a.m.

Fecha de aprobación: 05/02/2014 12:10:51p.m.

Elaborado por: Alberto Salinas Castro

Aprobado por: Neftalí López



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Vidriera de Tierra Blanca S.A. de C.V. PERIODO: Diciembre 2013 **REV. 0**
LLENADO POR: Alberto Salinas Castro FRECUENCIA: MENSUAL **RO-002**

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 03/01/2014 11:20:39a.m.
Fecha de aprobación: 05/02/2014 12:10:51p.m.
Elaborado por: Alberto Salinas Castro
Aprobado por: Neftalí López