



**IGASAMEX**

**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

SISTEMA:	Gas de Atlacomulco, S. A. de C. V.	PERIODO:	08-Jul-2014 07-Aug-2014	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Karel Cruz Hernandez	FRECUENCIA:	MENSUAL	<b>RO-002</b>

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

a) Cruces carreteros:  
EN BUEN ESTADO

b) Cruces de ferrocarril:  
NO PRESENTA CRUCES CON FERROCARRIL

c) Cruces de arroyos:  
EN BUENAS CONDICIONES

**2.- Estado de registro de válvulas:**  
BOTAS EN BUEN ESTADO

**3.- Señalización del gasoducto**

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

**4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:** 0

**8.- Comentarios adicionales:**

RECORRIDOS A PIE SOBRE LA FRANJA DEL DERECHO DE VIA  
Se detectan algunos baches sobre la cicatriz del ducto en la calle del ramal B1

**5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:**

NINGUNA

**6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:**

NINGUNA

**7.- Indicaciones de fuga**

a) Cambios de coloración del suelo:  
NO

b) Cambio de vegetación:  
NO

**9.- Evidencias:**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 06-Aug-2014

**Fecha de aprobación:** 05-Jan-2015

**Elaborado por:** Karel Cruz Hernandez

**Aprobado por:** Neftalí López