



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Gas de Atlacomulco, S. A. de C. V. PERIODO: 08-Feb-2015 07-Mar-2015 REV. 0
LLENADO POR: Karel Cruz Hernandez FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:
EN BUEN ESTADO

b) Cruces de ferrocarril:
NO PRESENTA CRUCES CON FERROCARRIL

c) Cruces de arroyos:
EN BUEN ESTADO EL CRUCE CON EL RIO LERMA

2.- Estado de registro de válvulas:
BOTAS EN BUEN ESTADO (REQUIEREN LIMPIEZA)

3.- Señalización del gasoducto
a) Cantidad de postes faltantes: 0
b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:
RECORRIDOS A PIE SOBRE LA FRANJA DEL DERECHO DE VIA

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:
NINGUNA

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
NINGUNA

7.- Indicaciones de fuga
a) Cambios de coloración del suelo:
NO

b) Cambio de vegetación:
NO

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 26-Feb-2015
Fecha de aprobación: 10-Mar-2015
Elaborado por: Karel Cruz Hernandez
Aprobado por: Neftalí López