

**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

SISTEMA:	Gas de Atlacomulco, S. A. de C. V.	PERIODO:	08-May-2015 07-Jun-2015	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Karel Cruz Hernandez	FRECUENCIA:	MENSUAL	<b>RO-002</b>

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

a) Cruces carreteros:  
 EN BUEN ESTADO

b) Cruces de ferrocarril:  
 NO EXISTEN CRUCE CON FERROCARRIL

c) Cruces de arroyos:  
 EN BUEN ESTADO CRUCE CON EL RÍO LERMA

**2.- Estado de registro de válvulas:**  
 NECESITA REPARACIÓN LA PINTURA DE LAS BOTAS

**3.- Señalización del gasoducto**

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 1

**4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:** 0

**8.- Comentarios adicionales:**  
 RECORRIDOS A PIE SOBRE LA FRANJA DEL DERECHO DE VIA

**5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:**  
 NINGUNA

**6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:**  
 NINGUNA

**7.- Indicaciones de fuga**

a) Cambios de coloración del suelo:  
 NO

b) Cambio de vegetación:  
 NO

**9.- Evidencias:**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 21-May-2015

**Fecha de aprobación:** 28-May-2015

**Elaborado por:** Karel Cruz Hernandez

**Aprobado por:** Neftalí López