



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Gas de Atlacomulco, S. A. de C. V. PERIODO: 08-May-2016 07-Jun-2016 REV. 0
LLENADO POR: Karel Cruz Hernandez FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:
EN BUEN ESTADO

b) Cruces de ferrocarril:
NO PRESENTA CRUCES CON FERROCARRIL

c) Cruces de arroyos:
BUEN ESTADO EL CRUCE CON EL RIO LERMA

2.- Estado de registro de válvulas:
BOTAS EN BUEN ESTADO

3.- Señalización del gasoducto
a) Cantidad de postes faltantes: 0
b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:

INSPECCIÓN DIARIA DEL DERECHO DE VÍA, PERMANECE CERRADA UN TRAMO DE VIALIDAD FRENTE A LA INTERCONEXIÓN POR DAÑOS EN LA CARPETA ASFALTICA

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:

Ninguna.

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:


Ninguno.

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:
No.

b) Cambio de vegetación:
No.

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 13-Jun-2016
Fecha de aprobación: 16-Jun-2016
Elaborado por: Karel Cruz Hernandez
Aprobado por: Neftalí López