



**IGASAMEX**

**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

SISTEMA:	Gas de Atlacomulco, S. A. de C. V.	PERIODO:	08-Mar-2012 07-Apr-2012	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Karel Cruz Hernandez	FRECUENCIA:	MENSUAL	<b>RO-002</b>

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

a) Cruces carreteros:  
EN BUEN ESTADO

b) Cruces de ferrocarril:  
NO PRESENTA CRUCES CON FERROCARRIL

c) Cruces de arroyos:  
NIVEL BAJO DEL RIO LERMA

**2.- Estado de registro de válvulas:**  
\_\_\_\_\_

**3.- Señalización del gasoducto**

a) Cantidad de postes faltantes: \_\_\_\_\_ 0

b) Cantidad de placas faltantes: \_\_\_\_\_ 0

**4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:** \_\_\_\_\_ 0

**8.- Comentarios adicionales:**  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:**  
UNA GASOLINERIA EN PROXIMIDAD Y UNA NAVE INDUSTRIAL

**6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:**  
CAMBIO DE LA CARPETASFALTICA EN CARRETERA ORO- ATLACO

**7.- Indicaciones de fuga**

a) Cambios de coloración del suelo:  
NINGUNA

b) Cambio de vegetación:  
NINGUNA

**9.- Evidencias:**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** \_\_\_\_\_

**Fecha de aprobación:** \_\_\_\_\_

**Elaborado por:** Karel Cruz Hernandez

**Aprobado por:** Mateo Guapo Cerca