



# IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.

BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS  
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

## REPORTE DE REPARACION

SISTEMA:	<u>Gas de Atzacmulco, S. A. de C.</u>	PERIODO:	<u>05-May-2015</u>
LLENADO POR:	<u>Karel Cruz Hernandez</u>	FRECUENCIA:	<u>Sin Frecuencia</u>

Localizacion y tipo de la falla: FUGA EN LA ROSCA DE UNA VÁLVULA DE AGUJA DEL FILTRO COALECENTE DE COOPE  
Fecha de falla: Lunes, 12 de Enero de 2015

### Causa de la falla:

Corrosión externa:  Corrosion Interna:  Falla en Soldadura:   
Esfuerzo Excesivo:  Falla en material:  Por Construccion: (Externos):

Nombre del Contratista: \_\_\_\_\_  
Otro (Especificar): FALLA DEL LA CINTA TEFLON

Tipo de tubería: Acero  Polietilino  Tubing   
Cedula de la Tubería: 150#  300#  600#   
Tipo de Falla: Fuga:  Valor en PPM: \_\_\_\_\_ Escape: \_\_\_\_\_

### Tipo de Tubería:

Acero recubierto: \_\_\_\_\_ Cedula: \_\_\_\_\_  
Polietileno Alta Densidad: \_\_\_\_\_ Cedula: \_\_\_\_\_  
Polietileno Baja Densidad: \_\_\_\_\_ Cedula: \_\_\_\_\_  
Tamaño de Tubería: 1/4

Clase de Localización: 1  2  3  4  Preción de la tubería en el sitio de reparación: 100

Reparación en: Tubería:  Soldadura:  Tapón:  Válvula:  Conexión:  Tubing:

Otra (Especificar): \_\_\_\_\_  
Sobre nivel de piso: OK Subterráneo: \_\_\_\_\_

Naturaleza de la reparación: RETIRAR Y COLAR CINTA TEFLON EN BUEN ESTADO

Fecha de Inicio: Martes, 5 de Mayo de 2015 Fecha de Terminación: Martes, 5 de Mayo de 2015

Material utilizado en la reparación: PINZAS, CEPILLO DE ALAMBRE, TEFLON, AGUA JABONOSA

Equipo utilizado: \_\_\_\_\_

Comentarios: SELLO CORRECTO

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 17-Jun-2015

Fecha de aprobación: \_\_\_\_\_

Elaborado por: Karel Cruz Hernandez

Autorizado por: Neftalí López