



REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	<u>Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Marzo 2013</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Jose Carlos Perez Lara</u>	FRECUENCIA:	<u>MENSUAL</u>	RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: No, Ok Buen estado

b) Cruces de ferrocarril: No, OK Buen estado

c) Cruces de arroyos: _____

2.- Estado de registro de válvulas:
OK Limpias Y En Buen Estado

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 10

b) Cantidad de placas faltantes: 5

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:
Ampliaciones De Plantas y Mejoramiento De Suelos.

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
Cruces De Servicios.

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:
Ninguno

b) Cambio de vegetación:
Ninguna

8.- Comentarios adicionales:

Se Tuvieron Distintos Percances En Interconexión y Ampliación De Linea Por Usuario Nuevo; Se Empezó Un Pequeño Incendio A Un Costado De Interconexión Si Mas Problemas Se Contuvo. En Extensión De Linea Para Usuario Nuevo(KH Mex), Se Tuvieron Dos Fugas Por Agrietamiento De Ducto En Dos Zonas, Casi Ala Par Una De La Otra Entre Válvulas VS-I-5 y VS-I-6 Por Defecto De Fabricante Se Repararon Daños.

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 26/02/2013 05:49:44p.m.

Fecha de aprobación: 10/04/2013 12:01:51p.m.

Elaborado por: Jose Carlos Perez Lara

Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez