



REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V. PERIODO: Julio 2013 **REV. 0**
 LLENADO POR: Jose Carlos Perez Lara FRECUENCIA: MENSUAL **RO-002**

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: No, Ok Buen estado

b) Cruces de ferrocarril: No, OK Buen estado

c) Cruces de arroyos: _____

2.- Estado de registro de válvulas:
OK Limpias Y En Buen Estado

3.- Señalización del gasoducto
 a) Cantidad de postes faltantes: 6
 b) Cantidad de placas faltantes: 5

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:
Se terminan las ampliaciones y extensiones de servicios.

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
Cruces De Servicios.

7.- Indicaciones de fuga
 a) Cambios de coloración del suelo:
Ninguno

b) Cambio de vegetación:
Ninguna

8.- Comentarios adicionales:
Los servicios que se estaban extendiendo por las nuevas compañías han estado terminando y quedado separados del tubo.

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 17/07/2013 05:41:39p.m.
Fecha de aprobación: 11/09/2013 10:53:55a.m.
Elaborado por: Jose Carlos Perez Lara
Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez