



REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	<u>Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Agosto 2013</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Jose Carlos Perez Lara</u>	FRECUENCIA:	<u>MENSUAL</u>	RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: No, OK Buen estado

b) Cruces de ferrocarril: No, OK Buen estado

c) Cruces de arroyos: _____

2.- Estado de registro de válvulas:
OK Limpias Y En Buen Estado

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 6

b) Cantidad de placas faltantes: 5

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:
Se empiezan mejoramientos de suelo en la zona de la Interconexió.

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
Se realizaran cruces de servicios hacia la Interconexión.

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:
Ninguno

b) Cambio de vegetación:
Ninguna

8.- Comentarios adicionales:

Se realizaran ampliaciones de servicios al otro lado del parque donde esta la Interconexión paralelos al pulmón principal de la línea, junto con mejoramientos de suelo para urbanización ya que llegaran compañías nuevas y se ampliara la línea de gas junto con los servicios requeridos.

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 28/08/2013 05:16:16p.m.

Fecha de aprobación: 11/09/2013 10:53:03a.m.

Elaborado por: Jose Carlos Perez Lara

Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez