



REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	<u>Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Septiembre 2013</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Jose Carlos Perez Lara</u>	FRECUENCIA:	<u>MENSUAL</u>	RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: No, OK Buen estado

b) Cruces de ferrocarril: No, OK Buen estado

c) Cruces de arroyos: _____

2.- Estado de registro de válvulas:
OK Limpias Y En Buen Estado

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 6

b) Cantidad de placas faltantes: 7

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:
Se amplia parque al otro extremo y se mejora carretera 57.

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
Se Excava para ubicación de ducto por la SCT para profundidad.

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:
Ninguno

b) Cambio de vegetación:
Ninguna

8.- Comentarios adicionales:
Se empieza urbanización de la zona conocida como el poligono del otro lado de la carretera 57, por nuevas plantar por llegar.
Tambien se ubica la profundidad del ducto por requerimiento de la SCT, ya que realizan trabajos de ampliación de carriles desde el
km 27+800 al km 30+140 don de el gasoducto se localiza en el km 28+707. Tambien se ubican letreros doblados que se
reubicaran.

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 03/09/2013 12:27:53p.m.

Fecha de aprobación: 10/12/2013 10:31:51a.m.

Elaborado por: Jose Carlos Perez Lara

Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez