



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V. PERIODO: 07-Apr-2014 06-May-2014 REV. 0
LLENADO POR: Ricardo Martinez Galicia FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:
VISIBLES Y EN BUEN ESTADO

b) Cruces de ferrocarril:
VISIBLES Y EN BUEN ESTADO

c) Cruces de arroyos:
N/A

2.- Estado de registro de válvulas:
N/A

3.- Señalización del gasoducto
a) Cantidad de postes faltantes: 0
b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:
NINGUNO AL MOMENTO

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
NINGUNO AL MOMENTO

7.- Indicaciones de fuga
a) Cambios de coloración del suelo:
No.

b) Cambio de vegetación:
No.

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 13-Jun-2014
Fecha de aprobación: 20-Jun-2014
Elaborado por: Ricardo Martinez Galicia
Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez