



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

| | | | | |
|--------------|------------------------------------|-------------|-------------------------|---------------|
| SISTEMA: | Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V. | PERIODO: | 07-Nov-2014 06-Dec-2014 | REV. 0 |
| LLENADO POR: | Ricardo Martinez Galicia | FRECUENCIA: | MENSUAL | RO-002 |

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:
NO

b) Cruces de ferrocarril:
NO

c) Cruces de arroyos:
NO

2.- Estado de registro de válvulas:

Malas Condiciones (Registro operado por Pemex)

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:

Aun no se ha cerrado la excavacion, ya que el personal de hersheys comenta que construiran un registro ahi.

5.- Asentaminetos irregulares o construcciones nuevas:

NINGUNA

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:

No

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:
NO

b) Cambio de vegetación:
NO

9.- Evidencias:



| Rev. No./ Resp. | Descripción | Fecha |
|-----------------|---------------|--------|
| 0/OUL | Formato nuevo | Nov-11 |

Fecha de registro: 20-Jan-2015

Fecha de aprobación: 03-Mar-2015

Elaborado por: Ricardo Martinez Galicia

Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez