



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V. PERIODO: 07-Sep-2015 06-Oct-2015 **REV. 0**
 LLENADO POR: Ricardo Martinez Galicia FRECUENCIA: MENSUAL **RO-002**

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:
 EN BUEN ESTADO Y VISIBLES

b) Cruces de ferrocarril:
 EN BUEN ESTADO Y VISIBLES

c) Cruces de arroyos:
 N/A

2.- Estado de registro de válvulas:
 N/A.

3.- Señalización del gasoducto
 a) Cantidad de postes faltantes: 0
 b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:
 NO

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
 NO

7.- Indicaciones de fuga
 a) Cambios de coloración del suelo:
 NO

b) Cambio de vegetación:
 NO

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 18-Sep-2015
Fecha de aprobación: 18-Sep-2015
Elaborado por: Ricardo Martinez Galicia
Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez