



SISTEMA:	<u>Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.</u>	FECHA DE LA REPARACIÓN:	<u>29/06/2012</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Jose Carlos Perez Lara</u>			RO-013

Ubicación: Interconexión GasPIQ (Igasamex - P.G.P.B.)

Justificación (origen de la falla):
Cambio De Spools En Tren De Regulación De Sistema GasPIQ.

Procedimiento empleado:
Se Desmontan Espools De Cada Linea De Regulación Uno Por Uno Y Se Montan Los Cambios Y Se Instrumentan Cada Uno

Descripción general:
SE Cambiaron Spools De Lineas De Regulación De.

Herramientas y equipos empleados:
Llaves Mixtas, Juntas Mi-Carta, Garloc´s, Grasa Sellante.

Nombre de la empresa contratista: IMSA

Evidencias fotográficas de reparación:



Observaciones:
Se Actualizaron Spools Por La Distancia Requerida Por Los Work Monitor.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 04/07/2012 02:55:53p.m.
Fecha de aprobación: 04/07/2012 03:28:27p.m.
Elaborado por: Jose Carlos Perez Lara
Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez