



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	Gas Villagran del Bajío, SAPI de C. V.	PERIODO:	11-May-2015 10-Jun-2015	REV. 0
LLENADO POR:	Mateo Guapo Cerca	FRECUENCIA:	MENSUAL	RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:
EN BUEN ESTADO Y VISIBLES

b) Cruces de ferrocarril:
EN BUEN ESTADO Y VISIBLES

c) Cruces de arroyos:
EN BUEN ESTADO

2.- Estado de registro de válvulas:
EN BUEN ESTADO

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:

DDV en buen estado.

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:

NO

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:

NO

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:
NO

b) Cambio de vegetación:
NO

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 07-Sep-2015

Fecha de aprobación: 11-Mar-2016

Elaborado por: Mateo Guapo Cerca

Aprobado por: Guillermo Hernandez Morales