



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	Gas Villagran del Bajío, SAPI de C. V.	PERIODO:	11-Jul-2015 10-Aug-2015	REV. 0
LLENADO POR:	Mateo Guapo Cerca	FRECUENCIA:	MENSUAL	RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:
En buen estado

b) Cruces de ferrocarril:
En buen estado

c) Cruces de arroyos:
En buen estado

2.- Estado de registro de válvulas:
2 tapas robadas de valvulas de Monsanto

3.- Señalización del gasoducto
a) Cantidad de postes faltantes: _____ 0
b) Cantidad de placas faltantes: _____ 2

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: _____ 0

8.- Comentarios adicionales:
se observan trabajos de reparación de drenaje a 10 mts del tramo 1+580 frente a Planta Unifoods

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:
no

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
no

7.- Indicaciones de fuga
a) Cambios de coloración del suelo:
NO

b) Cambio de vegetación:
NO

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 13-Aug-2015
Fecha de aprobación: 11-Mar-2016
Elaborado por: Mateo Guapo Cerca
Aprobado por: Guillermo Hernandez Morales