



**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

SISTEMA:	<u>Gas Villagran del Bajío, S. de R. L. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Mayo 2012</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Alejandro Campos Hernandez</u>	FRECUENCIA:	<u>MENSUAL</u>	RO-002

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

a) Cruces carreteros: NO EXISTEN

b) Cruces de ferrocarril: NO EXISTEN

c) Cruces de arroyos: \_\_\_\_\_

**2.- Estado de registro de válvulas:**  
VISIBLES Y SEÑALADOS

**3.- Señalización del gasoducto**

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

**4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:** 0

**5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:**  
NO EXISTEN

**6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:**  
NO EXISTEN

**7.- Indicaciones de fuga**

a) Cambios de coloración del suelo:  
NO

b) Cambio de vegetación:  
NO

**8.- Comentarios adicionales:**  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**9.- Evidencias:**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

**Fecha de registro:** 31/05/2012 02:08:58p.m.

**Fecha de aprobación:** 02/06/2012 11:15:27a.m.

**Elaborado por:** Alejandro Campos Hernandez

**Aprobado por:** Bernardo Ortega Vidal