



REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	<u>Gas Villagran del Bajío, S. de R. L. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Junio 2012</u>	REV. 0 RO-002
LLENADO POR:	<u>Alejandro Campos Hernandez</u>	FRECUENCIA:	<u>MENSUAL</u>	

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: no existen

b) Cruces de ferrocarril: no existen

c) Cruces de arroyos: _____

2.- Estado de registro de válvulas:
visibles y señalados

3.- Señalización del gasoducto
 a) Cantidad de postes faltantes: 0
 b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:
n

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
no existen

7.- Indicaciones de fuga
 a) Cambios de coloración del suelo:
no

b) Cambio de vegetación:
no

8.- Comentarios adicionales:

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 02/07/2012 12:57:01p.m.
Fecha de aprobación: 02/07/2012 02:59:45p.m.
Elaborado por: Alejandro Campos Hernandez
Aprobado por: Bernardo Ortega Vidal