



**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

SISTEMA: Gas Villagran del Bajío, S. de R. L. de C. V. PERIODO: Agosto 2013 REV. 0  
 LLENADO POR: Bernardo Ortega Vidal FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

a) Cruces carreteros: señalizados

b) Cruces de ferrocarril: señalizados

c) Cruces de arroyos: \_\_\_\_\_

**2.- Estado de registro de válvulas:**  
señalizados

**3.- Señalización del gasoducto**  
 a) Cantidad de postes faltantes: 0  
 b) Cantidad de placas faltantes: 0

**4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:** 0

**5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:**  
no existen

**6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:**  
no existen

**7.- Indicaciones de fuga**  
 a) Cambios de coloración del suelo:  
no existe

b) Cambio de vegetación:  
no existe

**8.- Comentarios adicionales:**  
no existen alteraciones en la franja de desarrollo

**9.- Evidencias:**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 24/07/2013 01:33:42p.m.  
**Fecha de aprobación:** 25/07/2013 09:22:51p.m.  
**Elaborado por:** Bernardo Ortega Vidal  
**Aprobado por:** Mateo Guapo Cerca