



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Gas Villagran del Bajío, S. de R. L. de C. V. PERIODO: 11-Dec-2013 10-Jan-2014 REV. 0
LLENADO POR: Bernardo Ortega Vidal FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: señalizado

b) Cruces de ferrocarril: Señalizado

c) Cruces de arroyos: N/A

2.- Estado de registro de válvulas: NO APLICA

3.- Señalización del gasoducto
a) Cantidad de postes faltantes: 1
b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:
TODO SE ENCUENTRA CORRECTAMENTE

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas: NINGUNA

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones: NINGUNA

7.- Indicaciones de fuga
a) Cambios de coloración del suelo: NO

b) Cambio de vegetación: NO

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 18-Jul-2014
Fecha de aprobación: 30-Jul-2014
Elaborado por: Bernardo Ortega Vidal
Aprobado por: Mateo Guapo Cerca