



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Gas Villagran del Bajío, SAPI de C. V. PERIODO: 11-Jul-2014 10-Aug-2014 REV. 0
LLENADO POR: Mateo Guapo Cerca FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: 2

b) Cruces de ferrocarril: Señalizado

c) Cruces de arroyos: N/A

2.- Estado de registro de válvulas: CORRECTOS

3.- Señalización del gasoducto
a) Cantidad de postes faltantes: 0
b) Cantidad de placas faltantes: 1

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:

TODO SE ENCUENTRA CORRECTAMENTE.
se levanta un señalamiento caído

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:

no existen

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:

NINGUNA

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo: NO

b) Cambio de vegetación: NO

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 10-Mar-2016

Fecha de aprobación:

Elaborado por: Mateo Guapo Cerca

Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez