

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Molinos Azteca de Chalco, S. A. de C. V. PERIODO: 07-Feb-2015 06-Mar-2015 **REV. 0**
 LLENADO POR: Hugo Vicente Gonzalez Torres FRECUENCIA: MENSUAL **RO-002**

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: En buen estado

b) Cruces de ferrocarril: En buen estado

c) Cruces de arroyos: No hay

2.- Estado de registro de válvulas:

Una bajo resguardo de PGPB

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:

Se realizan patrullajes diarios en derecho de vía y no se encuentra ningún problema.

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:

Ninguno

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:

Ninguno

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo: No

b) Cambio de vegetación: No

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 02-Nov-2015

Fecha de aprobación: 10-Nov-2015

Elaborado por: Hugo Vicente Gonzalez Torres

Aprobado por: Neftalí López