



REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Molinos Azteca de Chalco, S. A. de C. V. PERIODO: Junio 2012 REV. 0
 LLENADO POR: Cesar Augusto Hurtado Soto FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: cruce de Autopista Mexico-Tulancingo ok

b) Cruces de ferrocarril: en buen estado

c) Cruces de arroyos: _____

2.- Estado de registro de válvulas:
solo una bajo custodia de PGPB

3.- Señalización del gasoducto
 a) Cantidad de postes faltantes: 0
 b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 3

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:
no existen

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
no las hay

7.- Indicaciones de fuga
 a) Cambios de coloración del suelo:
no hay

b) Cambio de vegetación:
no hay

8.- Comentarios adicionales:

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 11/10/2012 10:00:52a.m.
Fecha de aprobación: 12/10/2012 08:05:24p.m.
Elaborado por: Cesar Augusto Hurtado Soto
Aprobado por: Carlos Alfredo Fernandez Hernandez