



**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

SISTEMA:	<u>Molinos Azteca de Chalco, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Agosto 2012</u>	REV. 0 RO-002
LLENADO POR:	<u>Cesar Augusto Hurtado Soto</u>	FRECUENCIA:	<u>MENSUAL</u>	

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

- a) Cruces carreteros:  
Cruce Autopista Mexico - Tulancingo
- b) Cruces de ferrocarril:  
en buenas condiciones
- c) Cruces de arroyos:

**2.- Estado de registro de válvulas:**

solo una valvula bajo resguardo de PGPB

**3.- Señalización del gasoducto**

- a) Cantidad de postes faltantes: 0
- b) Cantidad de placas faltantes: 0

**4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:** 3

**5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:**

no hay asentamientos

**6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:**

no hay

**7.- Indicaciones de fuga**

- a) Cambios de coloración del suelo:  
no lo hay
- b) Cambio de vegetación:  
no hay

**8.- Comentarios adicionales:**

**9.- Evidencias:**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

**Fecha de registro:** 11/10/2012 10:06:33a.m.

**Fecha de aprobación:** 12/10/2012 08:06:02p.m.

**Elaborado por:** Cesar Augusto Hurtado Soto

**Aprobado por:** Carlos Alfredo Fernandez Hernandez