



**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

SISTEMA:	<u>Molinos Azteca de Chalco, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Diciembre 2012</u>	REV. 0 RO-002
LLENADO POR:	<u>Cesar Augusto Hurtado Soto</u>	FRECUENCIA:	<u>MENSUAL</u>	

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

- a) Cruces carreteros: En buen estado
- b) Cruces de ferrocarril: en buenas condiciones
- c) Cruces de arroyos: \_\_\_\_\_

**2.- Estado de registro de válvulas:**

solo existe una y esta bajo resguardo de PGPB

**3.- Señalización del gasoducto**

- a) Cantidad de postes faltantes: 1
- b) Cantidad de placas faltantes: 2
- 4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 3

**5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:**

no existen

**6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:**

no las hay

**7.- Indicaciones de fuga**

- a) Cambios de coloración del suelo: no
- b) Cambio de vegetación: no

**8.- Comentarios adicionales:**

**9.- Evidencias:**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

**Fecha de registro:** 27/12/2012 11:11:23a.m.  
**Fecha de aprobación:** 06/01/2013 12:34:20p.m.  
**Elaborado por:** Cesar Augusto Hurtado Soto  
**Aprobado por:** Carlos Alfredo Fernandez Hernandez