



**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

SISTEMA: Molinos Azteca de Chalco, S. A. de C. V. PERIODO: Abril 2013 REV. 0  
 LLENADO POR: Cesar Augusto Hurtado Soto FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

a) Cruces carreteros: En buenas condiciones

b) Cruces de ferrocarril: ok

c) Cruces de arroyos: \_\_\_\_\_

**2.- Estado de registro de válvulas:**  
n/a

**3.- Señalización del gasoducto**  
 a) Cantidad de postes faltantes: 0  
 b) Cantidad de placas faltantes: 0

**4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:** 5

**5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:**  
no

**6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:**  
no hay

**7.- Indicaciones de fuga**  
 a) Cambios de coloración del suelo:  
no

b) Cambio de vegetación:  
no

**8.- Comentarios adicionales:**  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**9.- Evidencias:**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 23/09/2013 05:09:40p.m.  
**Fecha de aprobación:** 24/09/2013 10:37:47p.m.  
**Elaborado por:** Cesar Augusto Hurtado Soto  
**Aprobado por:** Carlos Alfredo Fernandez Hernandez