



REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	<u>Molinos Azteca de Chalco, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Diciembre 2013</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Cesar Augusto Hurtado Soto</u>	FRECUENCIA:	<u>MENSUAL</u>	RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

- a) Cruces carreteros:
Autopista Mexico-Tulancingo en buen estado
- b) Cruces de ferrocarril:
En buenas condiciones
- c) Cruces de arroyos:

2.- Estado de registro de válvulas:

Solo existe una y esta bajo resguardo de PGPB

3.- Señalización del gasoducto

- a) Cantidad de postes faltantes: 0
- b) Cantidad de placas faltantes: 1

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:

No hay

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:

No

7.- Indicaciones de fuga

- a) Cambios de coloración del suelo:
No
- b) Cambio de vegetación:
No

8.- Comentarios adicionales:

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 03/01/2014 11:26:30a.m.

Fecha de aprobación: 03/01/2014 11:58:18a.m.

Elaborado por: Cesar Augusto Hurtado Soto

Aprobado por: Carlos Alfredo Fernandez Hernandez