



**IGASAMEX**

**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

SISTEMA:	Molinos Azteca de Veracruz, S. A. de C. V.	PERIODO:	16-Jan-2015 15-Feb-2015	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Alberto Salinas Castro	FRECUENCIA:	MENSUAL	<b>RO-002</b>

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

a) Cruces carreteros:  
EN BUEN ESTADO

b) Cruces de ferrocarril:  
N/A

c) Cruces de arroyos:  
N/A

**2.- Estado de registro de válvulas:**  
NO APLICA

**3.- Señalización del gasoducto**

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

**4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:** 0

**8.- Comentarios adicionales:**

SE INSTALARON TRES TOMAS DE POTENCIAL EL 27/01/2015, SE REALIZARON SEIS SONDEOS SOBRE EL DDV PARA MEDIR ESPESOR DEL DUCTO Y POTENCIAL

**5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:**

NINGUNA

**6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:**

No

**7.- Indicaciones de fuga**

a) Cambios de coloración del suelo:  
NO

b) Cambio de vegetación:  
NO

**9.- Evidencias:**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 12-Apr-2015

**Fecha de aprobación:** 20-Apr-2015

**Elaborado por:** Alberto Salinas Castro

**Aprobado por:** Rolando Velazquez Ramirez